

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, Aldea El Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 12 0012 43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Se necesita sustitución de estructura metálica, lámina troquelada.




Foto 2: Se necesita la instalación de red eléctrica, cambio de tomacorrientes.



Foto 3: Se necesita pared de block mejoramiento de polleton e instalación de plancha.



Foto 4: Sustitución de torta por piso, en aulas, cocinas y corredor.



Foto 5: Sustitución de estructura metálica, lámina de cocina y pila



Foto 6: Sustitución de estructura, de lámina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO SAN
JOSE, ALDEA ACEITUNO,
JALPATAGUA, JUTIAPA
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, Aldea el Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 12 0012 43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Sustitución de Muro y malla



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO SAN
JOSE, ALDEA ACEITUNO,
JALPATAGUA, JUTIAPA
DIRECCION