

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, Aldea el Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 12 0012 43	FECHA:	7/06/2024



FoSustitución de de estructura metalica, lámina troquelada



Foto 2: Instalación de red electrica, cambio de tomacorrientes y encendedores



Foto 3: Pared de block, mejoramiento de polleton, e instalación de plancha



Foto 4: Sustitución de torta por piso ceramico en aulas, cocinas y corredor



Foto 5: Sustitución de estructura metalica, lamina de cocina y pila



Foto 6: Sustitución de estructura, de lamina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO SAN
JOSE, ALDEA ACEITUNO,
JALPATAGUA, JUTIAPA
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José, Aldea el Aceituno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 12 0012 43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: Sustitución de muro y malla



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CASERIO SAN
JOSE, ALDEA ACEITUNO,
JALPATAGUA, JUTIAPA
DIRECCION