

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0430-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina y mantenimiento de estructura de aula



Foto 2: Mantenimiento de puertas, chapas y balcones



Foto 3: Sustitución de estructura metálica, lámina y torta por piso en la cocina.



Foto 4: sustitución de estructura metálica, lámina y un sanitario



Foto 5: Sustitución de muro y malla



Foto 6: sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

