

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0430-43	FECHA:	07/06/2024



Foto1: Sustitucion de lamina y mantenimiento de estructura de aula



Foto 2: mantenimiento de puertas mas chapas y balcones



Foto 3: Sustitucion de estructura metalica, lamina y torta por piso en la cocina



Foto 4: Sustitucion de estructura metalica, lamina y un sanitario





Foto 5: Sustitucion de muro y malla



Foto 6: Sustitucion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---