

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jalpatagua                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cipres, Aldea San Ixtán Jalpatagua Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-12-0431-43               | FECHA:                         |                                                    |



Foto 1: Modulo muro perimetral: cimient



Foto 2: Modulo muro perimetral pegado de block



Foto 3: Modulo muro perimetral, pegado de block parte de atrás



Foto 4: Modulo muro perimetral: pegado de block parte del campo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jalpatagua                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cipres, Aldea San Ixtán Jalpatagua Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-12-0431-43               | FECHA:                         |                                                    |



Foto1: Modulo porton: Construccion de porton



Foto 2: Modulo porton: Construccion de porton

Foto 3: Modulo porton:

Foto 4: Modulo porton:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta, El Ciprés, Jalpatagua, Jutiapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jalpatagua                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cipres, Aldea San Ixtán Jalpatagua Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-12-0431-43               | FECHA:                         |                                                    |



Foto1: Modulo Aulas: pintura



Foto 2: Modulo Aulas: pintura parte trasera



Foto 3: Modulo Aulas: pintura bodega



Foto 4: Modulo Aulas: pintura corredor




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la DPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jalpatagua                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cipres, Aldea San Ixtán Jalpatagua Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-12-0431-43               | FECHA:                         |                                                    |



Foto1: Modulo Baños levantado de pared



Foto 2: Modulo baños



Foto 3: Modula baños colocacion de pila



Foto 4: Modulo baños instalacion de galera




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jalpatagua                                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cipres, Aldea San Ixtán Jalpatagua Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-12-0431-43               | FECHA:                         |                                                    |



Foto 1: Modulo cocina: Torta de cemento



Foto 2: Modulo Cocina. Ampliación de pared



Foto 3: Modulo cocina parte exterior



Foto 4: Modulo cocina cambio de techo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
CASERIO EL CIPRES, ALDEA SAN IXTÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
EL CIPRES  
JALPATAGUA, JUTIAPA