

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0017-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: El 50% de paredes, de la Cocina, area de mejoramiento para el buen ambiente y seguridad para preparar los alimentos escolares.



Foto 2: Area de cocina con un 75% de piso, polleton y mesa para la preparación de alimentos.



Foto 3: En un 50% de instalación de la Puerta del salón de clases.



Foto 4: Instalación de las Ventanas en un 50%

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

