

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0017-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: El mejoramiento de paredes, ventana y puerta de la cocina completo para el buen ambiente y seguridad para preparar los alimentos escolares.



Foto 2: Área de cocina completa de piso, polleton y mesa para la preparación de alimentos.



Foto 3: Puerta del salón de clases completa.



Foto 4: Ventanas completas en su instalación




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

