

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VOLCAN, ALDEA LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0012-43	FECHA:	06/05/2024



Foto 1: REPARACIONES DE PUERTAS METAL DE MODULOS DE AULAS Y COCINA



Foto 2: REPARACION DE TECHO



Foto 3: REPARACION DE ESTRUCTURA PORTANTE EN AULAS



Foto 4: MURO PARA LA CONTENCIÓN DE TIERRA DE MODULO DE SANITARIOS



Foto 5: FUNDICIÓN DE CONCRETO PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LA TIERRA DE LA BASE FRONTAL DE LOS SANITARIOS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Garcia

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

