



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		ALDEA SACAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	02/07/2014



Foto 1: Ampliación y modificación de cocina (paredes)




Foto 2: Piso de torta de cemento dañada para modificación de piso fundido y alisado de cocina y corredor




Foto 3: Fabricación de desayunoador con azulejo




Foto 4: Polletón inadecuado y dañado a mejorar con revestimiento de cemento



Foto 5: Techo de cocina de madera dañado a sustituir por estructura metálica galvanizada



Foto 6: Cambio de lámina de cocina deteriorada a lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	02/07/2014



Foto 7: Sustrucción de pilares de madera por pilares de concreto de 20*20



Foto 8: Fabricación e instalación de puerta de metal de 2m * 1m



Foto 9: Instalación de Sanitario en mal estado por sanitario de porcelana y sus accesorios



Foto 10: Área de reparación e instalación de tubería de drenaje



Foto 11: Puertas de metal en sanitarios dañados a reparar



Foto 12: Reparación del sistema eléctrico en mal estado en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	02/07/2014



Foto 13: Reparación de muro perimetral en mal estado



Foto 14: Remodelación de pilares de muro perimetral en mal estado



Foto 15: Reparación y modificación de entrada principal a planchas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

