



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Desarrollo de trabajos de ampliación y mejoramiento de paredes en cocina.



Foto 2: Mejoramiento de torta lisa en cocina en proceso



Foto 3: Mejoramiento de poltón en etapa de revestimiento con cemento



Foto 4: Sustitución de estructura portante de madera en mal estado por estructura metálica galvanizada en cocina por culminarse.



Foto 5: Avances en los trabajos de sustitución de pilares de madera por pilares de concreto en cocina.



Foto 6: Mejoramiento de entrada principal con plancha de concreto terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

