

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Mejoramiento de paredes de block en cocina terminado. Sutiución de estructura portante y lámina dañada finalizada.



Foto 2: Mejoramiento de torta lisa en cocina culminado



Foto 3: Finalizacion de trabajos de mejoramiento de polletón en etapa de revestimiento con cemento



Foto 4: Sustitución de estructura portante de madera en mal estado por estructura metálica galvanizada en cocina (trabajos completados)



Foto 5: Sustitución de pilares de madera por pilares de concreto realizado.



Foto 6: Instalación terminada de puerta de metal en cocina y sustitución de pilares de madera por pilares de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0015-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 7: Instalación de sanitario lavable de cerámica con accesorios. Culminado.



Foto 8: Trabajos finalizados de reparación de puertas metálicas de sanitarios.



Foto 9: Finalización de trabajos de reparación del sistema eléctrico en aulas.



Foto 10: Trabajos de mejoramiento de entrada principal con concreto completados.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

