



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua, Aldea San Diego La Danta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214-0016-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Remozamiento de estructura metalica



Foto 2: Aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 3: Retirado de duralita



Foto 4: Colocación de lamina Galbanizada




Foto 5: Proceso de consuucción de polleton o plancha de cocina



Foto 6: Colocación de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Leticia Lainez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua, Aldea San Diego La Danta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0016-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Cambio de marco en puertas de sanitarios



Foto 2: Aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 3: Inicio de remozamineto de cocina



Foto 4: Levantado de muros de cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Leticia Lainez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

