



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua, Aldea San Diego La Danta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0016-43	FECHA:	12/08/2024




Foto 1: pintura en estructura




Foto 2: Techado en escuela



Foto 3: Pintura en paredes



Foto 4: Cambio de tres sanitarios




Foto 5: polleton o plancha de cocina terminada




Foto 6: Cocina con su remozamiento finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Leticia Lainez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

