

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0023-43	FECHA:	20/06/2024



FOTO 1 Levantado de paredes, sustitución de techo.



Foto 2 Terminación de Galera con su respectivo Escenario



Foto 3 Ampliación de Muro Perimetral con Pared de Block.



Foto 4 Ampliación de Muro Perimetral con Pared de Block.



Foto 5 Sustitución de Plancha, por una Plancha Rural.



Foto 6. Sustitución de Pila, por una Pila de Cemento con Plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. A. PA.