

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES, ALDEA NUEVA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0024-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHADO DE GALERA DEL ESCENARIO



Foto 2: CAMBIO DE PINTURA Y TECHADO



Foto 3: PINTURA DE SANITARIOS




Foto 4: SUSTITUCION DE TECHO Y ESTRUCTURA, REMODELACION DE COCINA




Foto 5: SUSTITUCION DE REPELLO DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
