

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES, ALDEA NUEVA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0024-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: CAMBIO DE TECHADO COMPLETO




Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL




Foto 3: MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PINTURA DE PAREDES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, SANITARIOS, PINTURA Y TINACO




Foto 6: REMODELACIÓN DE COCINA, CAMBIO DE TECHO, ESTRUCTURA Y REPELLO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

