



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Auxoles, aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214-0039-43	FECHA:	27 de junio de 2024



Foto 1: Paredes de Block en mal estado, sin repello, con humedad y deterioradas por falta de mantenimiento.



Foto 2: Techo de la cocina, con estructura de madera y láminas dañadas, en donde se filtra el agua y se corre el riesgo de que la estructura ceda por estar podrida



Foto 3: Polletón de barro, es desnivel y sin entortado, dificultando el proceso de elaboración de alimentos




Foto 4: Puerta de la cocina, con estructura de madera y lámina, en mal estado



Foto 5: Rajaduras y grietas en el suelo de las aulas



Foto 6: Rajaduras y grietas, así como perforaciones al entornado de todas las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe Gutierrez G

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público