



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserío los Auxoles, aldea Buena Vista
ESTABLECIMIENTO:	2214-0039-43	FECHA:	15 de agosto de 2024



Foto1: Mejoramiento de las paredes de block.



Foto 2: Sustitución del techo de la cocina.



Foto 3: Remodelación e instalación de plancha para cocinar



Foto 4: Sustitución de puerta de lámina, por puerta de metal.



Foto 5: Remoción del entortado



Foto 6: Colocación del piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe Gutierrez G

Firma y sello del Presidente de la OPF



Angelo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

