



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserío los Auxoles, aldea Buena Vista
ESTABLECIMIENTO:	2214-0039-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Remodelación de cocina terminada



Foto 2: Techo totalmente renovado con estructura metálica y lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Espacio para cocinar los alimentos totalmente habilitado.



Foto 4: Entrada principal a la cocina con su respectiva puerta



Foto 5: Piso de las aulas en perfectas condiciones tras su sustitución.



Foto 6: Piso de otra de las aulas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guadalupe Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

