



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Moyuta                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Miramar, Aldea los Achiotres |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0088-43               | FECHA:                         | 04/07/2024                           |




Foto 1: Paredes de cocina en malas condiciones y sin terminar en area contigua a corredor. Se mejorará y se ampliará paredes.



Foto 2: Lámina en mal estado para sustitución por lámina troquelada calibre 26 en cocina.




Foto 3: Estructura portante de madera en mal estado por estructura metálica galvanizada en cocina



Foto 4: Mejoramiento de torta de cemento dañada a reparar/mejorar con torta lisa de cemento.



Foto 5: Polletón en malas condiciones a mejorar con block y recubrimiento de cemento e instalación de chimenea.



Foto 6: Area externa de cocina donde se instalará pila de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fut Amanda Hernandez Serrano  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Moyuta                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Miramar, Aldea los Achiotres |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-14-0088-43               | FECHA:                         | 04/07/2024                           |



Foto 7: Muro perimetral dañado a mejorar y ampliar con block, cemento y malla metálica.



Foto 8: Portón de acceso principal dañado a mejorar con malla metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

