



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Miramar, Aldea los Achiotres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0088-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Trabajos de mejoramiento de paredes de cocina en proceso



Foto 2: Area de cocina con paredes de block. Trabajos de reforzamiento de columnas en proceso.



Foto 3: Preparación de pilares y de preparación de estructura de soporte.



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral con block en proceso (retiro de malla dañada, fundición y colocación de tubo de soporte)



Foto 5: Avances en mejoramiento de muro perimetral con block (fundición de bases para colocación de malla metálica).



Foto 6: Reforzamiento de pilar de concreto para soporte de portón metálico finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rut. Amanda Hernández de Serna

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

