

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0463-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Finalización del trabajo de sustitución de madera, por estructura portante Galvanizada, modulo 1 al 100%



Foto 2: Finalización del trabajo de sustitución de lámina metálica, por lámina troquelada calibre 26 modulo 1 al 100%



Foto 3: Finalización del trabajo de sustitución de techo de fibrocemento, por lámina troquelada calibre 26 modulo 2 al 100%



Foto 4: Finalización de mantenimiento de Estructura portante galvanizada modulo 2 al 100%



Foto 5: Finalización del trabajo de sustitución de techo de fibrocemento, por lámina troquelada calibre 26 y Mantenimiento de Estructura portante galvanizada modulo 3 al 100%



Foto 6: Finalización de instalación de llave de chorro, modulo cocina al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria de los Angeles Zaccaro Cano
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

