



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECUN UMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TABLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0483-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DEMURO DE CONTENCIÓN DE LADO DERECHO FINALIZADO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE TECHO ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 3: REPARACIÓN DE PAREDES Y PISO DE BAÑOS, SUSTITUCIÓN DE BAÑO



Foto 4: REMOZAMIENTO DE TECHO ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE TECHO ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público