

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0485-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 1 Techo finalizado



Foto 2 Trabajo finalizado de puertas y 2 balcones así como cernido y piso



Foto 3 Piso colocado en cada uno de los salones



Foto 4 Trabajo finalizado de ampliación de galera, muro perimetral y malla y cambio de lámina



Foto 5 Trabajo finalizado de cambio de techo, ampliación de galera y muro perimetral



Foto 6 colocación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

