

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0489-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL Y AZULEJO



Foto 2: PINTURA EXTERIOR



Foto 3: INSTALACIÓN DE INODOROS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL COLOCACION DE PASADORES




Foto 5: INSTALACIÓN TUBERÍA Y SUSTITUCIÓN DE GLOBO Y CHEQUE DE TINACO



Foto 6: INSTALACION DE TUBERIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

