

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0489-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR



Foto 2: MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: FABRICACIÓN E INTALACIÓN E BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 6: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0489-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y MATENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MUEBLE DE COCINA Y AZULEJO



Foto 4: SUSTIUCION DE LLAVE GLOBO Y LLAVE CHEQUE



Foto 5: INSTALACIÓN DE PILA Y CHORRO





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

