

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0493-43	FECHA:	20 de julio 2024



Foto1: Quitando techo viejo.



Foto 2: Preparación para instalar costaneras y láminas.



Foto 3: Preparación de materiales para colocar block.



Foto 4: Materiales del techo



Foto 5: Quitando el techo viejo.



Foto 6: Cambio del techo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Ramirez M
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Obraje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0493-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Instalación de sanitarios nuevos y torta de cemento.



Foto 2: Instalación de tubería nueva.



Foto 3: Cambio de lámina nuevas en pasillo y salones de clase.



Foto 4: Cambio de costaneras en las aulas.



Foto 5: Pintando el interior de las aulas



Foto 6: Pintando el exterior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Ramirez M
Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA
MOYUTA JUTIAPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN