

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ABRAJE MOYUTA, JUTIAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJE, MOYUTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0493-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Pintura de escenario y dirección



Foto 2: Pintado de aula interior, cambio de techo y puerta




Foto 3: Pintado de aula interior , cambio de techo y puerta




Foto 4: Pintado de aula interior, cambio de techo y puerta




Foto 5: Cambio de techo total, laminas y costaneras



Foto 6: Cambio de techo total, laminas y costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ABRAJE MOYUTA, JUTIAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJE, MOYUTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0493-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Cambio de sanitario y piso de cemento




Foto 2: Cambio de sanitario y piso de cemento



Foto 3: Pintura de dirección, 3 aulas, 2 bodegas, cocina y 2 baños



Foto 4: Pintura de dirección, 3 aulas, 2 bodegas, cocina y 2 baños




Foto 5: Pintura general de escuela



Foto 6: Pintura total

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ABRAJE MOYUTA, JUTIAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJE, MOYUTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0493-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Cambio de tubo de drenaje



Foto 2: Cambio de accesorios a cuatro baños



Foto 3: Cambio de techo y pintura general



Foto 4: Cambio de tubería de ténaco o depósito de agua




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---