



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Oscar de León Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	3/07/2024



Foto No 1: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 modulo cocina




Foto No 2: Sustitución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada modulo cocina



Foto No 3: Modulo cocina mejoramiento y ampliación de paredes



Foto NO 4: Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina



Foto No 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de cerámica modulo cocina



Foto N0 6: Ampliación y mejoramiento de mesa de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutierrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Oscar de León Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	3/07/2024



Foto No 1. Sustrución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 modulo cocina




Foto No 2: Sustrución de estructura de madera dañada por estructura metálica galvanizada modulo cocina



Foto No 3: Modulo cocina mejoramiento y ampliación de paredes



Foto NO 4: Sustrución y mejoramiento de plancha de cocina



Foto No 4: Sustrución de piso de torta de cemento por piso de cerámica modulo cocina




Foto N0 6: Ampliación y mejoramiento de mesa de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutierrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Oscar de León Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0504-43	FECHA:	3/07/2024



Foto No 7 Instalación de puerta y ventana módulo cocina



Foto No 8 Sustitución y mejoramiento de plancha de cocina



Foto No 9: Ampliación y seguimiento de área anexa a aulas



Foto No 10: Reparación de espacio de torta de cemento del área anexa a aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Magaly Gutiérrez López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

