



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0512-43	FECHA:	05/08/2024



Foto1: Techo cocina terminado



Foto2: Aula terminada



Foto3: Techo terminado



Foto4: cambio de pilares terminado



Foto5: Cambio de piso torta por piso granito el 70%



Foto6: Cambio de piso torta por piso granito el 70%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leisy Yamileth Maida

Firma y sello del Presidente de la OPE



Jorge Arturo Portillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

