

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Honda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0515-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Colocación de láminas en aulas finalizado



Foto 2: Instalación de estructura metálica y láminas en corredor finalizado



Foto 3: Instalación de estructura metálica y láminas en corredor y aulas finalizado



Foto 4: Levantado de mojinetes, repello de aulas, colocación de estructura metálica y láminas en aulas finalizado



Foto 5: Levantamiento de mojinetes en cocina y techado finalizado



Foto 6: Instalación de estructura metálica y lámina en techo de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

