

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0586-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DEL 2024



Foto 1: Instalacion de Techo finalizado



Foto 2: Techado finalizado



Foto 3: Instalacion de balcones finalizado



Foto 4: Pintura exterior finalizada




Foto 5: Pintura interior finalizada




Foto 6: Arreglo de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0586-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DEL 2024



Foto 1: Encementado camino hacia los baños finalizado



Foto 2: Entortado de aulas finalizado



Foto 3: Pintura de dirección finalizada



Foto 4: Corredor pintura, techo y barroteado finalizado





Foto 5: Corredor de salones, 4o, 5o y 6o. Finalizado



Foto 6: exterior parte de atrás pintura finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

