



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO No. 206	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA HONDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-2330-45	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: REALIZANDO REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: ENCAUSANDO AGUAS PLUVIALES




Foto 3: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARANDO LOZA DE PATIO



Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL Y REPARACION DE TECHO DE COCINA



Foto 6: PREPARANDO PARA PEGADO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

