



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO No. 206	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA HONDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-2330-45	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: TECHO DE COCINA Y LOZA DE PATIO TERMINADOS



Foto 2: PEQUEÑO TECHO EN SUSTITUCION POR CANAL DE METAL



Foto 3: REPARACION DE SOCABAMIENTO DE SIEMENTOS DE PARED DE AULAS



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN REPARADO



Foto 5: LOZA DE PATIO REPARADA



Foto 6: AGUAS PLUVIALES CONECTADAS EN LUGAR CORRECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

