



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DE LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0006-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: SE COLOCO TECHO AL PATIO YA QUE NO CONTABAN CON ELLO.




Foto 2: FUNDICION DE 2 MESAS DE CONCRETO.



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA POR CERAMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: COLOCACION DE VENTANALES PARA VENTANA.



Foto 5: COLOCACION DE VENTANAS EN DEMAS AULAS



Foto 6: PATIO COMPLETAMENTE TECHADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

