



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NACIMIENTOS , ALDEA POTRERILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0009-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: INSTALACION DE VENTANAS PVC.



Foto :COLOCACION DE PISO CERAMICO EN CORREDOR DE ESCUELA.



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN AULAS



Foto 4: COLOCACION DE PISO



Foto 5: COLCACION DE AULAS DE PISO CERAMICO.



Foto 6: COLOCACION DE VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

