



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NACIMIENTOS , ALDEA POTRERILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0009-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: COLOCACION DE VENTANAS DE PVC EN AULAS.



Foto 2: COLOCACION DE PISO CERRAMICO DE CORREDOR DE ESCUELA.




Foto 3: REPARACION DE PUERTAS DE METAL.



Foto 4: COLOCACION DE PISO CERRAMICO EN AULAS.



Foto 5: COLOCACION DE VENTANAS PVC.




Foto 6: REPARACION DE PUERTA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

