



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS MARIAS ,ALDEA TINTON SUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARIAS ,ALDEA TINTON SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0010-43	FECHA:	04/06/2024



SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA



TECHADO DE PATIO



PROCESO DE SUSTITUCION DE TECHO PARA PATIO



PROCESO DE SUSTITUCION DE TECHO PARA PATIO



TECHO DE PATIO PARA ESCUELA



TECHO DE PATIO PARA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

