

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO LAS MARIAS, ALDEA TINTON SUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARIAS ,ALDEA TINTON SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0010-43	FECHA:	4/06/2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO DE GALERA PARA PATIO DE ESCUELA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO DE GALERA PARA PATIO DE ESCUELA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO DE GALERA PARA PATIO



Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL CON SU REPECTIVA CHAPA



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL CON SU RESPECTIVA CHAPA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE DE TECHO PARA PATIO DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

