

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                          |                                |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                  | MUNICIPIO:                     | PASACO                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M ALDEA EL SOCORRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SOCORRO, PASACO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-15-0531-43            | FECHA:                         | 04 DE JUNIO DE 2024      |



Foto1: VISITA PARA CIERRE DE REMOZAMIENTO.




Foto 2: MEJORAMIENTO DE SANITARIOS CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PILAS CON SUS GRIFOS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE BODEGA



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 6: REUNION DE CIERRE DE REMOZAMIENTO Y CIERRE DE ACTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público