

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUNZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0535-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: INSTALACION DE INIDOROS



Foto 2: SE SOLICITA CAMBIO DE PLANCHA PARA COCINAR.



Foto 3: AREA UTILIZADA PARA COCINA.



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth Carrillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



San Juan M

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

