



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	SAN JOSE ACATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-16-2536-45	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 7: Mantenimiento de caja de registro, sustitución de tubería PVC, línea principal, agua negras, reparación de tapaderas de cajas, mantenimiento reposadera, limpieza de fosa séptica



Foto 8: Mantenimiento y mejoramiento de portón de metal,




Foto 9: Mejoramiento de piso cerámico en baños



Foto 10: Mejoramiento banquetas, y losa en la entrada de la cocina, y entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FLOR DE MARIA MEDRANO CASTILLO DE PINEDA

Firma y sello del Presidente de la OEE

SAYDA NINETH GARCÍA CASTILLO DE PINEDA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público