

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	23/08/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE CERAMICA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE BALCON



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erceilia Gerónimo Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	26/08/2024



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



MANTENIMIENTO A PORTON



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Graciela Gerónimo Núñez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

