



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	19/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE CERAMICA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE BALCON



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Greilia Gertrudis Viver

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0011-43	FECHA:	19/09/2024




MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



MANTENIMIENTO A PORTÓN



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Graciela Gerónimo N.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

