

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE FLORES PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



COMO PODEMOS OBSERVAR EN LA IMAGEN EL TECHO HA SIDO COLOCADO REMOZAMIENTO CONCLUIDO



COMO PODEMOS OBSERVAR EL TRABAJO DE LA REALIZACIÓN DE LOS MURO O COLUMNAS ESTA CONCLUIDO



COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA IMAGEN LOS PORTONES HAY SIDO LIJADOS, SEPILLADOS, COLOCACIÓN DE MAYA PEQUEÑA Y PINTADO



COMO SE OBSERVA EN LA IMAGEN LAS 4 PUERTAS DE BAÑOS SANITARIOS ESTAN COLOCADAS



COMO SE PUEDE OBSERBAR SE REALIZO EL PROCESO DE PINTADO DE TODAS LAS AULAS



COMO PODEMOS OBSERVAR SE COMPRO UN TINACO O TANQUE O DEPOSITO DE AGUA PARA LOS BAÑOS LAVABLES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia
D.R.M. Aldea El Remate
Consejo de Familia
Flores Petén

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL REMATE
DIRECCION
FLORES, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL REMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0015-43	FECHA:	27 DE JULIO DE 2024



como se puede observar en la fotografia se realizo lo que es una torta de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---