



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tercera Lotificación Barrio Tziquinaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0030-43	FECHA:	19/052024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de chapas




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isabelin Gongora

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

