



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tercera Lotificación Barrio Tziquinaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0030-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucion de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucion de chapas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisbeth Gorbora

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública