



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica adscrito a Escuela Normal Rural No. 5, Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0037-45	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: area de cocina inicio de la colocación de costaneras




Foto 2: area de belleza, inicio de la colocación de costaneras




Foto 3: retiro completo de cielo falso. Vigas, láminas y duralita area de cocina




Foto 4: area despejada de belleza



Foto 5: instalación de costaneras terminado e inicio de colocación de lámina



Foto 6: seguimiento a colocación de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

