



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica adscrito a Escuela Normal Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Elena, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0037-45	FECHA:	23/05/2024



Foto 1: area de cocina INICIO de instalacion de laminas



Foto 2: area de belleza



Foto 3: techo terminado area de cocina




Foto 4: techado terminado con canaleta




Foto 5: colocacion total de laminas de las dos areas d cocina y belleza




Foto 6: union terminada del area de belleza y laboratorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEs, PROFESOR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público