

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 2:



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MIGITORIO



Foto 4:



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 8:



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 10:



Foto 11: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alicia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 16: TORTA DE CONCRETO



Foto 17: PISO TORTA DE CONCRETO EN 2 AULAS



Foto 18: PISO TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez A.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA GRANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA GRANJA, FLORES, PETÉN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0050- 43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 19: SUSTITUCIÓN A ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 20: ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Alcira Ramirez Firma y sello del Presidente de la OEA	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--